


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління закладів
вищої освіти, професійної освіти та
прогнозування цільових програм
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

 Олег БОНДАРЕНКО

«25» серпня 2023 р.

АКТ

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»
до нового 2023/2024 навчального року

Складений серпень 2023

Повна адреса: 02125 м. Київ, вул. Старосільська, 2

Контактні телефони: (044) 540-69-06; 540-58-40; 540-90-27

e-mail: kpk1@kpk1.org.ua

Директор КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» ДЕРЕВЛЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

АКТ

прийому готовності комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» до нового 2023/2024 навчального року

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.05.2023 № 28 «Про підготовку закладів освіти міста Києва до початку 2023-2024 навчального року з урахуванням введення воєнного стану» з урахуванням зазначеного у листі Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 року» Інструктивно-методичних матеріалів, що доведені листом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2022 № 1/8462-22, наказу №81/1 від 01 червня 2023 року «Про підготовку КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» до нового 2023/2024 навчального року з урахуванням введення воєнного стану».

Перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії:

Деревлюк Вікторія Володимирівна Директор КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»

Члени комісії:

Мариняко Галина Миколаївна

Головний спеціаліст Департаменту освіти і науки

Аврамчук Віра Анатоліївна

Методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в м. Києві

Савочка Олена Анатоліївна

Головний спеціаліст Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві

Гуріна Олена Володимирівна

Заступник директора з НВР

Цвілюк Марія Федорівна

Завідувач господарства

Базельчук Ян Лазарович

Завідувач відділу

Ганусовська Ірина Володимирівна

Заступник директора з НР

Маштега Інна Степанівна

Інженер з охорони праці

Понька Павло Григорович

Старший майстер

Коляда Тетяна Яківна

Старший майстер

Гаврилюк Валентина Іванівна

Голова профспілки

Хрущ Віталій Васильович

Керівник фізичного виховання

Морзе Юрій Леонтійович

Механік

Машина Валентина Петрівна

Медична сестра

Селінний Ігор Віталійович

Фахівець з питань цивільного захисту

6. Кількість і стан допоміжних споруд : наявні три допоміжні споруди.
У двох спорудах покрівля потребує ремонту.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: два майданчики в задовільному стані, встановлено 6 контейнерів для сміття.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: потребує ремонту (заміна).

8. Стан укриття фонду захисних споруд цивільного захисту, його характеристика:

1) загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	м. Київ, вул. Старосільська, 2	580	так	так	так	готовий

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охороною організацію: так.
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони: так.
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускається у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу: ні.
- наявність зовнішнього відеоспостереження: наявні та направлені на локацію закладу освіти.
- наявність внутрішнього відеоспостереження: наявні.

11. Спортивні споруди й майданчики, їх розміри та технічний стан. Стадіон: футбольне поле 3750 м², трибуна 406 м², бігова доріжка 333м/п, баскетбольна площадка 738 м², площадка для ручного м'яча 1650 м², волейбольна площадка 350 м². Спортивні споруди та майданчики в задовільному стані, але потребують реконструкції та модернізації.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кіль- кість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективно- го плану об- ладнання кабінету		Наявність правил безпеки й пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є (+)	немає	
Математика	1		90%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Українська мова і література	2	100%		+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Суспільно- політичних дисциплін	1		80%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Захист Вітчизни	1		90%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Іноземна мова	2		85%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Інформатика, інформаційних технологій	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці

Фізики	2		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Біології	1		95%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Кабінет зарубіжної літератури та мистецтва	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Навчальна майстерня з професії «Перукар (перукар-модельєр) №1»	68,0 м ²	15	90%	Покриття лінолеум	Люмінесцентне	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Перукар (перукар-модельєр) №2»	53,9 м ²	15	90%	Покриття плитка	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Манікюрник»	42,6 м ²	15	85%	Покриття лінолеум	Люмінесцентне	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Столяр будівельний»	105,4 м ²	15	85 %	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Люмінесцентне	Наявні
Механічна майстерня	162,5 м ²	15	70 %	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Люмінесцентне	Наявні
Навчальна майстерня з професій «Штукатур Лищовальник-плиточник Маляр»	192,0 м ²	15	85%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Люмінесцентне	Наявні

2.	Монітор	36 шт.	Справні	-
3.	Моноблок	21 шт.	Справні	-
4.	Системний блок	31 шт.	Справні	-
5.	Інтерактивна дошка	1 шт.	Справні	-
6.	ПК	13 шт.	Справні	-
7.	Ноутбук	5 шт.	Справні	-
8.	Проектор	6 шт.	Справні	-
9.	Телевізор	14 шт.	Справні	-
10.	Екран	1 шт.	Справні	-
11.	Графічний планшет	1 шт.	Справні	-

17. Розміри спортивної зали, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: 584,4 м²; 64,7 м². Акт обстеження спортивної зали, тренажерної зали, боксерської зали та спортивних майданчиків відповідно до норм охорони праці від 15 червня 2023 року (додається).

Акти оцінки технічного стану обладнання та устаткування, інструментів, приладів та пристроїв від 15 червня 2023 року (додається).

18. Наявність та розміри актові зали та забезпечення пожежної безпеки: 248,1м².

Акт прийому-передачі вогнегасників: 11 липня 2023 року (додається).

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): у задовільному стані
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: 100% забезпеченість меблів відповідно до норм.

20. Наявність їдальні: один кафетерій
кількість посадкових місць: 20 місць

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: в наявності та належному стані. Забезпечено постійне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей).

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні та відповідають вимогам пожежної безпеки.

28. Стан покрівлі: навчально-спортивний корпус, спортивний корпус стадіону - задовільний (потребує частково ремонту); навчальний корпус (потребує частково ремонту), суспільно-побутовий корпус, блок навчально-виробничих майстерень (потребує частково ремонту), господарський корпус, побутовий корпус - задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій: наявні, стан задовільний.

- водопостачання: задовільний
- електропостачання: задовільний
- каналізація: задовільний

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний, встановлена теплова завіса на вході закладу освіти. В укритті встановлена припливно-витяжна система вентиляції. У спортивному корпусі не працює припливно-витяжна вентиляція.

31. Наявність підсобного господарства та його стан: задовільний.

32. Наявність гуртожитку та його стан: відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях, тощо): журналами та інструкціями забезпечені та відповідають вимогам нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці.

34. Готовність закладу освіти до зими: наявність планів підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 навчального року.
Характер опалювальної системи: теплоцентраль, її стан - задовільний, заклад освіти готовий до опалювального сезону 2023/2024 року.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: на 100%.

36. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: приміщення закладу освіти готові до нового 2023/2024 навчального року в межах підготовки навчальної бази та методичного забезпечення. Необхідно протягом вересня/жовтня виконати роботи зазначені в плані заходів підготовки КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» до нового 2023/2024 навчального року

(додається), *забезпечити розміщення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, уникнути загрози, надзвичайної безпеки, саме такого законодавства. Роботи які правобережне на всьому та експерт розробили не робити, не перевіряти без наявності декларації відносин, кошти для буди вимігати охорони праці та без акваторії робочих місць експертів.*

Голова комісії:

Директор КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»

Вікторія ДЕРЕВЛЮК

Члени комісії:

Головний спеціаліст Департаменту освіти і науки

Методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві

Головний спеціаліст ГУ

Держпродспоживслужби в м. Києві

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НР

Завідувач господарства

Завідувач відділу

Голова профспілки

Інженер з охорони праці

Старший майстер

Старший майстер

Керівник фізичного виховання

Механік

Медична сестра

Фахівець з питань ЦЗ

Галина МАРИНЯКО

Володимир Зозуля

Віра АВРАМЧУК

Олена САВОЧКА

Олена ГУРІНА

Ірина ГАНУСОВСЬКА

Марія ЦВІЛЮК

Ян БАЗЕЛЬЧУК

Валентина ГАВРИЛЮК

Інна МАШТЕГА

Павло ПОНЬКА

Тетяна КОЛЯДА

Віталій ХРУЩ

Юрій МОРЗЕ

Валентина МАШИНА

Ігор СЕЛІННИЙ