

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління закладів
професійної (професійно-технічної),
фахової перед вищої та вищої освіти,
науки Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної ад-
міністрації)



Олег БОНДАРЕНКО

«29» 08 2025 р.

АКТ

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ

«ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»

до нового 2025/2026 навчального року

Складений серпень 2025

Повна адреса: 02125 м. Київ, вул. Старосільська, 2

Контактні телефони: (044) 540-69-06; 540-58-40; 540-90-27

e-mail: kpk1@kpk1.org.ua

Директор КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» ДЕРЕВЛЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

АКТ

прийому готовності комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж «ЛВОБЕРЕЖНИЙ» до нового 2025/2026 навчального року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року» від 29.05.2025 № 1/11233-25, наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про підготовку закладів освіти міста Києва до початку 2025-2026 навчального року з урахуванням введення воєнного стану» від 31.01.2025 № 24, Інструктивно-методичних матеріалів, що доведені листом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2022 № 1/8462-22, наказу КПК «ЛВОБЕРЕЖНИЙ» «Про підготовку закладу освіти до нового 2025/2026 навчального року» від 10.06.2025 № Н-108

Перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії:

Деревлюк Вікторія Володимирівна

Директор КПК «ЛВОБЕРЕЖНИЙ»

Члени комісії:

Бойко Людмила Леонідівна

Головний спеціаліст Департаменту освіти і науки

Аврамчук Віра Анатоліївна

Методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в м. Києві

Фещенко Ірина Михайлівна

Головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Гуріна Олена Володимирівна

Заступник директора з НВР

Цвілюк Марія Федорівна

Завідувач господарства

Ганусовська Ірина Володимирівна

Заступник директора з НР

Поліщук Тетяна Іванівна

Інженер з охорони праці

Понька Павло Григорович

Старший майстер

Коляда Тетяна Яківна

Старший майстер

Гаврилюк Валентина Іванівна

Голова профспілкової організації

Хрущ Віталій Васильович

Керівник фізичного виховання

Морзе Юрій Леонтійович

Механік

Буратова Галина Миколаївна

Технік (з експлуатації приміщень)

Згурська Наталія Олексіївна

Медична сестра

Селінний Ігор Віталійович

Фахівець з питань цивільного захисту

Комісією встановлено:

Кількість будівель: 7.

Тип будівлі (будівель) і рік введення в експлуатацію: навчально-спортивний корпус, спортивний корпус стадіону введено в експлуатацію 1987 року; навчальний корпус, суспільно-побутовий корпус, блок навчально-виробничих майстерень, господарський корпус, побутовий корпус уведені в експлуатацію 1971 року.

1. Наявність наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 224 від 05.07.2023 «Про закріплення за комунальним закладом професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2. У новому 2025/2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 26 груп, 640 здобувачів освіти.

3. Наявні план роботи закладу освіти на новий навчальний рік та перспективний план роботи закладу освіти на 2025/2026 навчальний рік.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Виконаний капітальний ремонт:

- проведено капітальний ремонт покрівлі над навчально-виробничим, навчально-теоретичним та навчально-спортивним приміщеннями.

Виконаний поточний ремонт:

- проведено поточний ремонт туалетної кімнати на другому поверсі навчально-виробничого корпусу закладу освіти;
- проведено поточні ремонти в навчальних кабінетах № 43, № 44 та поточний ремонт IV поверху навчального корпусу;
- проводиться поточний ремонт навчально-виробничої майстерні з професії «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник».

Потребує ремонту у 2025/2026 навчальному році:

- навчальні кабінети № 22, 31;
- поточний ремонт стелі в навчально-виробничій майстерні з професії «Електрозварник ручного зварювання»;
- спортивна зала навчально-спортивного корпусу.

5. Стан території та її площа: у належному стані, площа 3.3449 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд: наявні три допоміжні споруди. У двох спорудах покрівля потребує ремонту.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: два майданчики в задовільному стані, встановлено 4 контейнери для сміття.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: потребує капітального ремонту.

8. Стан укриття фонду захисних споруд цивільного захисту, його характеристика:

1) загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	м. Київ, вул. Старосільська, 2	580	так	так	так	готовий

Отримано Акт обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту № 287 від 12.05.2025.

Проведено обслуговування та чистка припливно-витяжної вентиляції Акт виконаних робіт № 18 від 23.05.2025.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівель) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укріплення, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки, тощо) так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та іншими технічними засобами осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м. Київ, вул. Старосільська, 2	так	так	так	ні	так	так	-

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами (чи потрібно)		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Учасники освітнього процесу	580	-	-	580	100%	-

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охороною організацію: ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони: так;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускається у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу: ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження: наявні та направлені на локацію закладу освіти;
- наявність внутрішнього відеоспостереження: наявні;
- наявність пожежної автоматичної сигналізації: наявні в навчально-виробничому та в спортивному корпусах.

У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти проведено аудит про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – Висновок № 02544365-09-2024 від 12.09.2024. Закладом освіти отримані Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, які зареєстровані у територіальному органі Держпраці № ДК 8916/у/3.1-24 від 23.09.2024 та № ДК 9844/у/3.1-24 від 24.09.2024.

11. Спортивні споруди й майданчики, їх розміри та технічний стан. Стадіон: футбольне поле 3750 м², трибуна 406 м², бігова доріжка 333м/п, баскетбольна площадка 738 м², площадка для ручного м'яча 1650 м², волейбольна площадка 350 м². Спортивні споруди та майданчики в задовільному стані, але потребують реконструкції та модернізації.

Акт КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» про перевірки спортивного інвентарю в спортивному, тренажерному, боксерському залах та спортивних майданчиках від 23.06.202025.

Акт КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» про перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на спортивному майданчику та спортивній, тренажерній, боксерській залах від 23.06.202025.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кіль- кість	Укомплектовано навчаль- ним обладнанням відпо- відно до Переліку навчально- наочних посібників і нав- чального обладнання		Наявність перспективного плану обладнан- ня кабінету		Наявність правил безпеки й пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є (+)	немає	
Математика	1		90%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Українська мова і література	2	100%		+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Суспільно- політичних дисциплін	1		80%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Захист України	1	100%		+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Іноземна мова	2		85%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Інформатика, ін- формаційних те- хнологій	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Перукарської справи	1		95%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Бухгалтерського обліку	1		90%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Зарубіжної літе- ратури та мисте- цтва	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Спецтехнології будівельних та деревообробних професій	1		95%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Основ галузевої економіки та підприємництва	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Спецтехнології, матеріалознавст- ва (Автосправа) та правил доро- жнього руху	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Технології шту- катурних, лицьо- вальних, плитко- вих та малярних робіт	1		85%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці

Дизайну і малювання	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Креслення	1		95%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Охорони праці	1		97%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Хімії	1		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Фізики	2		75%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці
Біології	1		95%	+	-	Наявні та відповідають вимогам охорони праці

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Навчальна майстерня з професії «Перукар (перукар-модельєр) №1»	68,0 м ²	15	90%	Покриття керамогранітною плиткою	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Перукар (перукар-модельєр) №2»	53,9 м ²	15	90%	Покриття керамічною плиткою	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Манікюрник»	42,6 м ²	15	85%	Покриття керамогранітною плиткою	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Столяр будівельний»	105,4 м ²	15	85 %	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Механічна майстерня	162,5 м ²	15	85 %	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професій «Штукатур Лицувальник-плиточник Маляр»	192,0 м ²	15	85%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професій «Штукатур Лицувальник-плиточник Маляр»	120,0 м ²	15	85%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»	163,6 м ²	15	85%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні

Навчальна майстерня з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»	108,4 м²	15	95%	Покриття лінолеум	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Електрозварник ручного зварювання»	158,7 м²	15	85%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчальна майстерня з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»	55,0 м²	15	80%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Автолабораторія з діагностики автомобілів	135,0 м²	15	80%	Полімерне покриття	Енергозберігаючі світильники	Наявні
Навчально-практичний центр будівельних технологій	123,3 м²	15	80%	Покриття Бетонно-мозаїчна підлога	Енергозберігаючі світильники	Наявні

14. Наявність методичного кабінету: наявний.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: наявний.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗН	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери	47 шт.	Справні	-
2.	Моноблок	52 шт.	Справні	-
3.	Системний блок	17 шт.	Справні	-
4.	Монітор	19 шт.	Справні	-
5.	Ноутбук	32 шт.	Справні	-
6.	Хромбук	4 шт.	Справні	-
7.	Інтерактивна дошка	4 шт.	Справні	-
8.	Інтерактивна панель	1 шт.	Справні	-
9.	Проектор	8 шт.	Справні	-

10.	Телевізор	14 шт.	Справні	-
11.	Графічний планшет	1 шт.	Справні	-
12.	Багато функціональні пристрої	25 шт.	Справні	-
13.	Принтер	7 шт.	Справні	-

17. Розміри спортивної зали, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: 584,4 м²; 64,7 м². Акт обстеження спортивної зали, тренажерної зали, боксерської зали та спортивних майданчиків відповідно до норм охорони праці від 23 червня 2025 року (додається).

Акти оцінки технічного стану обладнання та устаткування, інструментів, приладів та пристроїв КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 23 червня 2025 року (додається).

18. Наявність та розміри актові зали та забезпечення пожежної безпеки: 248,1м².

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): у задовільному стані. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: 100% забезпеченість меблів відповідно до норм.

20. Наявність їдальні: відсутня.

Налагоджена робота буфета за договором № 21 від 03.03.2025

21. Організація питного режиму: є питні фонтанчики (кількість – 2 шт.), своєчасно проводиться заміна фільтрів, кулери для води (кількість – 3 шт.).

22. Наявність медичного кабінету: один кабінет у навчальному корпусі.

Здійснення медичного контролю за станом здоров'я здобувачів освіти: сестра медична яка забезпечує медичний контроль.

23. Наявність і стан бібліотеки: бібліотека в задовільному стані.

24. Фонд підручників, посібників – 22 363 од., з них:

- з професійної підготовки – 5 488 од.;
- з загальноосвітньої підготовки – 3 794 од.;
- художньої літератури – 4 366 од.;
- технічна література – 3 543 од.;
- універсальна література – 5 172 од.

Забезпеченість підручниками з професійної підготовки складає 48,4%, з загальноосвітньої підготовки – 82,5 %;

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: освітлення відповідає вимогам.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: Акт перевірки від 04 березня 2025 року. Виконавець: ВЕЛ ФОП Індіченко І.І. (додається).

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації: забезпечений заклад освіти інструкціями з пожежної безпеки, відповідно до норм евакуації розташовані схеми на кожному поверсі закладу освіти, в адміністративних приміщеннях, навчально-виробничих майстернях та навчальних кабінетах та укритті.

В наявності та справності (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання.

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння:

- установлені порошкові вогнегасники відповідно до норм, 100% забезпечення;
- протипожежні щити: наявні, кількість 6 шт.

В липні 2025 року здійснено перезарядку вогнегасників.

Справність електромереж та електрообладнання: в належному стані.

Акт перевірки від 04 березня 2025 року. Виконавець: ВЕЛ ФОП Індіченко І.І.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: в наявності та належному стані. Забезпечено постійне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей).

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні та відповідають вимогам пожежної безпеки.

28. Стан покрівлі: навчально-спортивний корпус, спортивний корпус стадіону – задовільний; навчальний корпус, суспільно-побутовий корпус, блок навчально-виробничих майстерень – задовільний; господарський корпус, побутовий корпус – задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій: наявні, стан задовільний.

- водопостачання: задовільний;
- електропостачання: задовільний;
- каналізація: задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний, встановлена теплова завіса на вході закладу освіти.

В укритті встановлена припливно-витяжна система вентиляції яка обслуговувалась в березні 2025 року (Акт виконаних робіт № 18 від 23.05.2025).

У навчально-спортивному корпусі не працює припливно-витяжна вентиляція.

31. Наявність підсобного господарства та його стан: задовільний.

32. Наявність гуртожитку та його стан: відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях, тощо): журналами та інструкціями забезпечені та відповідають вимогам нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці.

34. Готовність закладу освіти до зими: наявність плану підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 навчального року.

Характер опалювальної системи: теплоцентраль, її стан - задовільний, заклад освіти готовий до опалювального сезону 2025/2026 навчального року.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: на 100%.

36. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: приміщення закладу освіти готові до нового 2025/2026 навчального року в межах підготовки навчальної бази та методичного забезпечення. Необхідно протягом вересня/жовтня виконати роботи зазначені в плані заходів підготовки КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» до нового 2025/2026 навчального року (План заходів додається).

Голова комісії:

Директор КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» Вікторія ДЕРЕВЛЮК

Члени комісії:

Головний спеціаліст Департаменту освіти і науки

Методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві



Людмила БОЙКО

Віра АВРАМЧУК

Головний спеціаліст відділу безпеки
середовища життєдіяльності Управ-
ління державного нагляду за дотри-
манням санітарного законодавства

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НР

Завідувач господарства

Голова профспілки

Інженер з охорони праці

Старший майстер

Старший майстер


Керівник фізичного виховання


Механік

Технік (з експлуатації приміщень)

Медична сестра

Фахівець з питань ЦЗ


 Ірина ФЕЩЕНКО

 Олена ГУРІНА

 Ірина ГАНУСОВСЬКА

 Марія ЦВІЛЮК

 Валентина ГАВРИЛЮК

 Тетяна ПОЛЩУК

 Павло ПОНЬКА

 Тетяна КОЛЯДА

 Віталій ХРУЩ

 Юрій МОРЗЕ

 Галина БУРАТОВА

 Наталія ЗГУРСЬКА

 Ігор СЕЛІННИЙ

